

# Protokol o zkoušce . 4715/23 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **VODA CZ SERVICE s.r.o.**

Hořovice 45, 551 01

Vzorkoval : Vlastislav Mácha Ing. dne 18.7.23 - 10:2

Datum zahájení zkoušek : 18.7.23 Datum ukončení zkoušek : 31.7.23

Místo odběru : **Lošany p. 20 - zkušební provoz**

**číslo vzorku : 4626/23**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
Ca+Mg suma vápník a hořík	mmol/l	<b>2,84</b>	-	±6%	SN ISO 6059/A
vápník	mg/l	<b>87,9</b>	-	±4%	SN ISO 6058/A
hořík	mg/l	<b>15,7</b>	-	±6%	SN ISO 6059/A
dušičnany	mg/l	<b>24,1</b>	50,0	±5%	SOP 2-Z37/A
radon 222	Bq/l	<b>&lt;5</b>	100	-	SN 757624/S

Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. příloha 1 (hygienické požadavky na pitnou vodu)

Hodnoty, které limitům nevyhovují jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř .4036 je odborně způsobilá podle normy **SN EN ISO/IEC 17025:2018**, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na které se vztahuje OSV D ENÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 31.7.23

Ing. Vlastislav Mácha

