

# Protokol o zkoušce .746/24

# Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **VODA CZ SERVICE s.r.o.**

Hořovice 45, 551 01

Zakázka : obec Lošany

Vzorkoval : Vlastislav Mácha Ing. dne 12.2.24 - 13:30 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 12.2.24 / 16.2.24

Popis vzorku : **Lošany, p. 20 BD p ízemí, paní Šedivá - zkušební provoz**

**íslo vzorku : 787/24**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
<b>Ca+Mg suma vápník a hořík</b>	mmol/l	<b>3,14</b>	-	±6%	SN ISO 6059/A
<b>vápník</b>	mg/l	<b>98,7</b>	-	±4%	SN ISO 6058/A
<b>hořík</b>	mg/l	<b>16,5</b>	-	±6%	SN ISO 6059/A
<b>dušiny</b>	mg/l	<b>26,3</b>	50,0	±5%	SOP 2-Z37/A
<b>radon 222</b>	Bq/l	<b>&lt;5</b>	100	-	SN 757624/S

Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. příloha 1 (hygienické požadavky na pitnou vodu)


Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Zkušební laboratoř 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSV DĚNÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 16.2.2024



Ing. Vlastislav Mácha